



Ondruschek GbR
Erlbachstraße 20
D-84428 Buchbach
Tel: +49 (0) 80 86 / 36 69 90
Fax: +49 (0) 80 86 / 36 69 91
Mobil: +49 (0) 171 / 85 38 714
email: industrieboeden@arcor.de
Internet: www.ondruschek.de

Reinigungs- und Pflegeempfehlung für Epoxidharz Versiegelungen und Beschichtungen

Allgemeines:

Die Nutzung einer Bodenbeschichtung führt bei hoher Beanspruchung zu Verschleiß und eventuell zu Verfärbungen. Schmutz, insbesondere in körniger Struktur, verstärkt die Scheuerwirkung auf der Beschichtungsoberfläche und kann zu irreparablen Schäden führen. Auch Metallspäne und Hitzeeinwirkungen wirken sich negativ auf die Oberfläche aus.

Darum sollte aus hygienischen sowie Wert erhaltenden Gründen jede Bodenbeschichtung regelmäßig gereinigt und gepflegt werden! Die Optik bleibt somit erhalten und die Lebensdauer verlängert sich.

In der Bauphase ist die Bodenbeschichtung durch Abdecken zu schützen. Durch eine baubegleitende Reinigung sind regelmäßig Sand, Staub und sonstige lose Verschmutzungen zu entfernen. Scharfkantige, mechanische Belastung führt zu Kratzern und Weißbruch. Wir empfehlen Filzgleiter an Stuhlbeinen und Sitzgarnituren.

Bei der farblichen Auswahl der Bodenbeschichtung ist zu berücksichtigen, dass helle Farbtöne einen erhöhten Reinigungsaufwand bedingen.

Pflegeanleitung:

Einpflege:

Produktempfehlung: **KIEHL PROCUR** Konzentrat
100 ml auf ca. 5 Liter kaltem Wasser.

Nasswischen mit einem Mikrofaser- Bodenwischer o. Ä.

Erst 7 Tage nach Fertigstellung der Beschichtung nass durchwischen und 1 Tag trocknen lassen.

Eine Einpflege ist ein temporärer Verschleiß- bzw. Verschmutzungsschutz und erleichtert die Unterhaltsreinigung.

Unterhaltsreinigung:

dieser Vorgang kann bei Bedarf immer wieder mit **KIEHL PROCUR** Konzentrat wiederholt werden.

Dabei reichen 50 ml auf ca. 5 Liter kaltem Wasser aus.

Es empfiehlt sich die Reinigungs- und Pflegemittel eines Herstellers zu verwenden. Grundsätzlich sind die Verarbeitungsweise und Dosierung des Herstellers zu beachten.